



COMUNE di ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS

“PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE
CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA”

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
RECUPERO E RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL'EX MATTATOIO


R.06 RELAZIONE FOTOGRAFICA



Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:
arch. Emanuela Capellini
arch. Aron Murgia
Piemonte Samsarelou Arquitectos (PiSaA)
Ing. Elena Loddi



PLANIMETRIA DELL'AREA



EDIFICIO A STALLE

2



Vista dell'edificio lato Nord piazzale interno.



Viste interne accesso alle stalle .

3



Immagine interna mangiatoia vitelli.



Viste interne delle stalle.





EDIFICIO B MACELLO



Vista lato nord ingresso al macello.



Vista lato ovest.

6



Lato sud dal piazzale interno.



Viste lato sud-ovest.



Vista del piazzale interno
verso la rampa lato est.



Ingresso piano primo dal piazzale lato est.

8



Immagine del dislivello quote lato nord.



Vista interna del dislivello
interno sotto il piazzale di
accesso.

9



Immagine della feritoia.



Viste interne stanza
macellazione.



Immagine guardiola e atrio di accesso.

11



Immagine ingresso alle celle frigorifere.



Vista dal passaggio del bestiame di collegamento tra la stalla di premattazione e il macello.



EDIFICIO B' STALLA PREMATTAZIONE



Vista esterna



Viste esterna dal ballatoio di accesso esterno al piano primo del macello.

14



Immagine interna dal piazzale della rampa lato est.



EDIFICIO C UFFICI E CASA DEL CUSTODE

15




Vista esterna dal piazzale di
accesso lato nord



Vista interna degli uffici sede
ASL.

16



Vista interna servizi.



EDIFICIO D MACELLO CONTUMACIALE



Vista esterna lato est.



Vista esterna lato ovest.



Vista interna .



Vista interna .





EDIFICIO E IMPIANTO LAVAGGIO AUTOMEZZI

20



Vista del punto di lavaggio automezzi .



EDIFICIO F IMPIANTO DI DEPURAZIONE



Immagine dall'alto
dell'impianto di depurazione.




Vista esterna dal lato del piazzale di accesso lato nord.

22



Immagine esterna lato nord.




Vista esterna lato ovest.





Vista interna .

24



Vista dall'alto



Vista esterna delle vasche di decantazione.

25



Vista esterna di un impianto.



Vista interna di un impianto.



Vista della prima vasca di arrivo delle acque.



EDIFICIO H SCALO BESTIAME



Immagine dello scalo del bestiame dalla ferrovia , lato ovest .